

**Auftraggeber**

Kdnr: 3

Firma

Müller

Furhunternehmen K

34497 Korbach

Bahnhofstraße 33

**Prüfer**

Frau

Anette

Weinreich

**Auftragnehmer**

65366 Geisenheim

ZoOllstraße 6



Typ: Anlegeleiter

Seriennr: 33333

Sprossen: 1

Standort:

Hersteller: Beck

Baujahr: 1910

Material: Holz

Inventarnummer:

## Prüfergebnis

### Betriebsanleitung

vorhanden/ gut leserlich angebracht

**Bestanden**

### Holme und Sprossen

Verbindung lose

**nicht bestanden**

Beschädigungen, Risse, Brüche, Abnutzungen

**nicht bestanden**

Einbeulungen Knicke

**nicht bestanden**

freiliegende Fasern bei glasfaserverstärkten Kunststoff

**nicht bestanden**

Lackierung oder Lasur stark beschädigt

**nicht bestanden**

### Füße und Zubehör

Füße, Schuhe, Spitzen, Kappen fehlend oder beschädigt

**nicht bestanden**

Traverse, Fußverlängerung defekt

**Bestanden**

1

2

3

4asddasfdafsdfsadafs

adf

dfa

adfs

Nächste Prüfung am 12.06.2022