

**Auftraggeber**

Kdnr: 2

Fahrzeugbau Rhode GmbH

Grosse Allee 4

**Filiale****Prüfer**

Frau

Weinreich

Anette

**Auftragnehmer**

  
**Prüfservice**  
**Freimuth**  
65366 Geisenheim  
Zollstraße 6



Gerätetyp                      Kühlschrank

Typenbezeichnung        ABCDE

Hersteller                    Krups

Seriennummer              100/a/3

Inventarnummer            12341

Spannung                    222,00

Strom                         111,00

Leistung                    10,90

Frequenz                    88,00

Schutzklasse

Phasen                      2,00

Prüfintervall                12 Monate

Prüfdatum                  09.07.2020

Prüfgerät                    Secustart 8734 Type 45a

### Sichtprüfung

Isolierung der Anschlußleitung	Bestanden
Auswahl und Anwendung von Leitung und Anschlußstecker	Bestanden
Biegeschutz der Anschlußleitung	Bestanden
Zugentlastung der Anschlußleitung	Bestanden
Vollständigkeit bezw. Funktion von Gehäuse und Schutzabdeckung	Bestanden
Funktion von Schaltern, Steuereinrichtungen oder Einstellvorrichtungen	Bestanden
Überlastung oder unsachgemäße Anwendung oder Bedienung	nicht Bestanden
Unzulässige Eingriffe oder Veränderungen	nicht Bestanden
Sicherheitsbeeinträchtigende Verschmutzung, Korrosion oder Alterung	nicht Bestanden
Kühlungsöffnungen verschmutzt oder verstopft	nicht Bestanden

### elektrische Prüfung

elektrische Prüfung	Messung	Grenzwert	Wertung
Schutzleiterwiderstand (Sk1/2/3 -PD)	123,00	0(max 30 0)	nicht Bestanden
Isolationswiderstand (Sk1/2/3 -PD - nicht IT)	111,00	0(min 2,0 M0)	nicht Bestanden
Schutzleiterstrom / Ersatzableitstrom (Sk1/2 -PD)	122,00	mA(max 3,50 mA)	Bestanden
Geräteableitstrom / Differenzstrom (Sk1/2 -PD)	3,00	mA(max 3,50 mA)	Bestanden
Berührungsstrom (Sk1/2 -PD)	1.234,00	mA(max 0,25 mA)	nicht Bestanden

### Bemerkungen



Prüfung wurde ordnungsgemäß durchgeführt am 09.07.2021

**Funktionsprüfung bestanden**

Nächste Prüfung am 09.07.2021