

**Auftraggeber**

Kdnr: 2

Firma

Rhode GmbH

Fahrzeugbau

34454 Bad Arolsen

4

**Prüfer**

Frau

Weinreich

Anette

**Auftragnehmer**

65366 Geisenheim

ZoOllstraße 6



Typ: Rollpodest

Seriennr: 4711/abc

Sprossen: 11

Standort:

Hersteller: Leiter GmbH

Baujahr: 2019

Material: Alu

Inventarnummer:

## Prüfergebnis

### Betriebsanleitung

vorhanden/ gut leserlich angebracht

**Bestanden**

### Holme und Sprossen

Verbindung lose

**Bestanden**

Beschädigungen, Risse, Brüche, Abnutzungen

**Bestanden**

Einbeulungen Knicke

**Bestanden**

freiliegende Fasern bei glasfaserverstärkten Kunststoff

**Bestanden**

Lackierung oder Lasur stark beschädigt

**Bestanden**

Spannstange locker oder beschädigt

**Bestanden**

Plattform locker oder beschädigt

**Bestanden**

### Spreizsicherungen

Gurte Ketten beschädigt

**Bestanden**

Gelenke beschädigt

**Bestanden**

Brückenheber beschädigt

**Bestanden**

### Beschläge

Scharniere beschädigt oder lose

**Bestanden**

gleitende Teile, Gelenke sind gut geschmiert oder geölt

**Bestanden**

Sicherungshaken, Fallhaken beschädigt oder lose

**Bestanden**

Zugseil, Umlenrollen und Endanschlag beschädigt

**Bestanden**

### **Füße und Zubehör**

---

Füße, Schuhe, Spitzen, Kappen fehlend oder beschädigt      **Bestanden**

Traverse, Fußverlängerung defekt      **Bestanden**

Nächste Prüfung am 12.06.2021