

**Auftraggeber**

Kdnr: 1

Firma

Meier und Co.

34477 Twistetal

Hafewstraße 55

**Prüfer**

Frau

Anette

Weinreich

**Auftragnehmer**



65366 Geisenheim

ZoOllstraße 6



Typ: Rollpodest

Seriennr: 4711/abc

Sprossen: 11

Standort: Küche

Hersteller: Leiter GmbH

Baujahr: 2019

Material: Alu

Inventarnummer: eeeee

## Prüfergebnis

### Betriebsanleitung

vorhanden/ gut leserlich angebracht

**Bestanden**

### Holme und Sprossen

Verbindung lose

**Bestanden**

Beschädigungen, Risse, Brüche, Abnutzungen

**Bestanden**

Einbeulungen Knicke

**nicht bestanden**

freiliegende Fasern bei glasfaserverstärkten Kunststoff

**nicht bestanden**

Lackierung oder Lasur stark beschädigt

**nicht bestanden**

Spannstange locker oder beschädigt

**nicht bestanden**

Plattform locker oder beschädigt

**nicht bestanden**

### Spreizsicherungen

Gurte Ketten beschädigt

**nicht bestanden**

Gelenke beschädigt

**nicht bestanden**

Brückenheber beschädigt

**nicht bestanden**

### Beschläge

Scharniere beschädigt oder lose

**nicht bestanden**

gleitende Teile, Gelenke sind gut geschmiert oder geölt

**nicht bestanden**

Sicherungshaken, Fallhaken beschädigt oder lose

**nicht bestanden**

Zugseil, Umlenrollen und Endanschlag beschädigt

**nicht bestanden**

### **Füße und Zubehör**

---

Füße, Schuhe, Spitzen, Kappen fehlend oder beschädigt	<b>nicht bestanden</b>
Traverse, Fußverlängerung defekt	<b>nicht bestanden</b>

Nächste Prüfung am 12.06.2021